

Motion angående staketet runt gästparkeringen vid 52-ringen – styrelsens svar:

Styrelsen instämmer i att staketet runt gästparkeringen vid 52-ringen är i dåligt skick och behöver åtgärdas. Staketet kan inte tas bort då det har åtminstone en viktig funktion: det förhindrar att bilarnas strålkastare lyser rakt in till de boende. Ett nytt staket behövs. Planerna för detta är delvis beroende av arbeten med fjärrvärmekulverten som kan vara förestående. Vi vill undvika att bygga ett helt nytt staket, som kanske måste rivas i samband med markarbeten. Detta är ett av skälen till att vi avvaktar. Styrelsen yrkar att stämman uppdrar åt styrelsen att vidta lämpliga åtgärder avseende staketet.